

通学路交通安全对策箇所図


通学路交通安全対策箇所図(北園小学校)



通学路交通安全対策箇所図(南小学校)




通学路交通安全対策箇所図(東小学校)




通学路交通安全対策箇所図(西小学校)




通学路交通安全対策箇所図(下切田小学校)



通学路交通安全対策箇所図(上切田小学校)



通学路交通安全対策箇所図(藤坂小学校)



通学路交通安全対策箇所図(高清水小学校)

NO.3
・交通量が多く交差点に信号がないため、道路横断が危険
＜対策内容＞
・交差点改良を検討
・信号設置要望

＜H27年度～対策中＞
・H27年11月に地元説明会を開催し、測量調査を実施
・H28年度 計画確定及び11月に地元説明会を実施。
・H29年度工事着手

H28年度 現況：横断歩道、信号機なし



H31.4現在



高清水小学校

三本木農業高校

NO.1

・交通量が多く歩道がないため危険
＜対策内容＞
・歩道設置

＜H22年度～対策済＞

・H22～26年度末で1140m整備完了
H27年度測量設計を実施
H28年度 側溝整備を実施中 L=420m
事業継続中

H25整備前



H25整備後



H26整備前



H26整備後




県道 三沢十和田線

NO.2


・防犯灯がないため夜の歩行が危険
＜対策内容＞
・防犯灯設置要望

＜H26年度対策済＞

・防犯灯設置




通学路交通安全対策箇所図(洞内小学校)



通学路交通安全対策箇所図(松陽小学校)



通学路交通安全対策箇所図(深持小学校)



通学路交通安全対策箇所図(ちとせ小学校)

NO.2

- ・街灯が歩道の反対側にあり、暗くて夜の歩行が危険
- ＜対策内容＞
- ・防犯灯設置要望

＜H28年2月対策済＞

- ・H28年2月防犯灯設置

NO.1

- ・歩道がないため危険
- ＜対策内容＞
- ・歩道設置

＜H26年度対策済＞

- ・通学路の変更

NO.4 県道三沢十和田線
R3年度から、歩道整備、組立歩道の撤去。

NO.3

- ・交通量が多く信号がないため道路横断が危険
- ＜対策内容＞
- ・信号機設置要望

＜H27年10月対策済＞

- ・押しボタン式信号機設置




ちとせ小学校


--- 通学路
○ 調査箇所

○ 対策済


通学路交通安全対策箇所図(伝法寺小学校)



通学路交通安全対策箇所図(四和小中学校)



通学路交通安全対策箇所図(大不動小学校)



通学路交通安全対策箇所図(沢田小学校)



通学路交通安全対策箇所図(法奥小学校)

